

Version 2.0.11

09/03/2026

Nouveautés

- Nouveau mode de mise à jour du firmware :
 - L'étape de redémarrage en mode Bootloader n'est plus nécessaire, il suffit de se mettre dans le mode transfert pour cette opération.
 - Durant l'installation le firmware existant n'est pas remplacé à la volée, ce n'est que quand la réception de l'entièreté du nouveau firmware est faite que ce dernier est installé. Ce nouveau mode évite de corrompre le firmware existant en cas de coupure de transmission via le Bluetooth et d'éviter d'installer un firmware mal reçu comportant des erreurs.
 - Un bootloader est toujours présent sur l'Odyssey, il est maintenant possible de le mettre à jour dans ce nouveau mode.

Modifications

- Changement de certains textes de messages.
- Amélioration de l'enregistrement des événements pour le sav Azoth Systems. Un mode d'export a été ajouté dans Odyssey DiveLog pour exporter ces événements.

Bugs

- Correction du problème empêchant de revenir sur la page principale depuis la page de réglage de l'heure, en utilisant la flèche « Retour ».
- Correction d'un problème pouvant corrompre la dernière liste de gaz définis par l'utilisateur.
- Correction d'un problème d'enregistrement de certaines alarmes qui ne pouvaient pas être récupérés dans Odyssey DiveLog.